



## اطلاعات فنی رنگ

### نام رنگ: گرانیتی با پایه هیبرید

### تعریف محصول

رنگ‌های گرانیتی با تنوع بالا و با القا کردن گرانیت در ذهن مشتری در زمرة ی رنگ‌های تزئینی و کلاسیک قرار می‌گیرند. رنگ‌های پودری اپوکسی پلی استر (هیبریدی) به رنگهایی گفته می‌شود که بر پایه رزینهای اپوکسی پلی استر می‌باشند. رنگ‌های مذکور مورد مصرف داخلی دارند و با توجه به ساختار شیمیایی موجود برای استفاده در محیط بیرون که در معرض نور خورشید می‌باشند مناسب نبوده و در صورت استفاده برای اینگونه محیط‌ها در اثر گذشت زمان گچی شده و از بین خواهد رفت.

رنگ اپوکسی پلی استر گرانیتی که از نوع رنگ‌های هیبریدی و داری شید گرانیتی است جزء رنگ‌های پودری خاص می‌باشند. رنگ پودری خاص به رنگهایی گفته می‌شود که ظاهری متفاوت با رنگ‌های معمولی داشته و پس از خارج شدن از کوره طرح‌ها و شکل‌های گوناگونی ایجاد می‌کنند که این باعث زیبایی فیلم رنگ می‌گردد.

### موارد مصرف

رنگ اپوکسی پلی استر گرانیتی کاربردهای وسیعی در تجهیزات آشپزخانه از قبیل بدنه‌ی ماهیتابه، قابلمه، روکش کابینت‌های فلزی، تجهیزات دکوراتیو و غیره را دارا می‌باشد.

### پارامترهای کمی و کیفی رنگ

ASTM D1186	۶۰-۵۰	ضخامت فیلم (میکرون)
ASTM D523	-	نوع برآقیت
ASTM D3359	۵B	خراش
ASTM D2794	۱۲۰<	ضربه مستقیم (In -lb)
ASTM D۵۲۲	۰,۵	خمش
ASTM D2794	۱۶۰<	ضربه غیر مستقیم (In -lb)
ASTM D5965	۱,۶	دانسیته $\text{gr/cm}^3$
ASTM B117	800HR	مقاومت در برابر نمک



## آماده سازی سطح

رنگ اپوکسی پلی استر گرانیتی را می‌توان بر روی هر قطعه‌ای که قابلیت هدایت الکتریکی داشته باشد اعمال کرده و لی برای داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب و نیز چسبندگی و ظاهر خوب، آماده سازی سطح قطعه امری الزامی می‌باشد. به همین دلیل توصیه می‌گردد که پس از چربیگیری مناسب و آبکشی با آب گرم حتماً سطح قطعات آهنی فسفاته و سطح قطعات آلومینیومی را کروماته نمود.

استیل	استیل گالوانیزه					آلومینیوم			عنوان
✓				✓			✓		چربی زدایی
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	کروماته
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Chrome free
✓									فسفات آهن
✓	✓	✓	✓	✓	✓				فسفات روی
✓	✓								سندر پلاست
خارجی	داخلی	دکوراتیو	خارجی	داخلی	دکوراتیو	خارجی	داخلی		*

- برای قطعات فولادی و آهنی از زیرسازی فسفات روی یا فسفات آهن استفاده شود.

## نحوه رنگ آمیزی

رنگ پلی استر گرانیتی به طریقه اسپری الکترواستاتیک کرونا مصرف می‌شود. برای مصرف این رنگ باید ولتاژ اسپری را در محدوده ۵۵-۷۵ کیلو ولت تنظیم نمود. این دسته از رنگ‌ها قابلیت تولید به صورت تراپیبو نیز دارند.

## پخت رنگ

دماهی پخت مندرج در روی لیبل روی کارتون و برگ ضمیمه، در بدست آوردن رنگی با دارا بودن شرایط مورد نظر از قبیل چسبندگی، برآفیت و شکل‌های ظاهری نقش بسزایی دارد.

دماهی قطعه (°C)	زمان (دقیقه)	پیشنهادی
۱۹۰	۱۵	
۲۰۰	۱۰	
۲۱۰	۸	

زمان ذکر شده در بالا با زمان پخت رنگ متفاوت است بلکه منظور زمان پس از رسیدن قطعه به آن دما می‌باشد.



## توصیه‌ها و نکات مهم

- ۱- تنظیم نکردن دمای کوره و کم یا زیاد بودن ضخامت رنگ باعث پوست پرتقالی شدن سطح رنگ می‌شود.
- ۲- آماده سازی و شستشوی ناقص سطح و پخت ناکافی، باعث ضعیف شدن مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی از قبیل چسبندگی رنگ می‌شود.
- ۳- بالا بودن دمای کوره باعث مات شدن رنگ می‌گردد.
- ۴- اشکال در دستگاه پاشش و تنظیم نبودن ولتاژ باعث پوشش ناکافی، پوست پرتقالی ریز در سطح رنگ و مشهود بودن فلز می‌گردد.
- ۵- تمیز نکردن خط پاشش و گان و کابین قبل از استفاده از رنگ مذکور و آلوده بودن خط پاشش و کابین به رنگ غیر، پایین آمدن برآقیت و اکلیلی شدن آن را در پی خواهد داشت.

## نگهداری رنگ پودری

رنگ هیبرید گرانیتی حتماً می‌باشد در شرایط خشک و خنک (دمای کمتر از ۳۰ درجه) نگهداری شده و از باز گذاشتن در کارتنهای پودر برای مدت طولانی نیز اجتناب شود، ضمناً حداکثر ۵ کارتون روی هم گذاشته و کارتنهای حتماً روی پالت قرار داده شود. در صورت رعایت شرایط نگهداری، امکان نگهداری رنگ مذکور تا یکسال نیز ممکن می‌باشد.

**توجه :** نتایج بالا در شرایط آزمایشگاهی و بر روی ورقه آلومینیومی کروماته با ضخامت یک میلیمتر و آهن فسفاته ۰/۷ میلیمتر بدست آمده است که البته قابل تغییر بوده و در صورت عدم رعایت شرایط عنوان شده، هیچگونه مسئولیتی متوجه این شرکت نمی‌باشد.